

建設内容

The contents of construction



東南海地震

■東南海地震の内容

●尾鷲測候所観測値

発震時初期微動	12月7日 ip13時35分49.8秒
継続時間	S13時35分56.4秒 S波に続いて水平動約5分間ゆるる
南北動	MN13時36分 9.5秒 最大値/M20.5mm
東西動	E13時36分 9.5秒 最大値/17.5mm
上下動	Z13時36分 9.5秒 最大値/ 20.5mm(上下動13.8秒継続)
震動終了時刻	F13時55分 0秒
発震時刻～震動終了時間	19分10.2秒
規模(マグニチュード)	8.0 震度5
震央	北緯33.7° 東経136.2°(志摩半島の南々東約20km)
震源の深さ	海底0～30km

●錦地区被害状況


流失全壊家屋	447戸
半壊浸水家屋	235戸
船舶被害	101隻
被害総額	8,040,500円(昭和19年当時の金額)
死者	64名(男23名、女41名)

塩浜山村広場展望台からの眺め



施設のあらまし

The outline of institutions



屋上

6.7F

2F

1F

